DETALLS PER A SOLUCIÓ DE PATOLOGIA H2 ALS BANYS DEL BLOC C



BANYS BLOC C - UCS 1 I 2
DIRECCIÓ NOVES PENDENTS I NOVES REIXES DE RECOLLIDA D'AIGUA



BANYS BLOC C - UCS 1 I 2
COTES



BANYS BLOC C - UCS 1 I 2
NOVES INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I SANEJAMENT



BANYS BLOC C - UCS 1 I 2
PLANTA COBERTA

LLEGENDA INSTAL·LACIONS BANYS

- Connexió inodor existent
- Tub connexió recollida aigües reixa
- Nova connexió per a nou inodor
- Baixant existent (situació aproximada)
- Tubs de connexió a baixant
- Tubs airejadors per inodors
- Nova instal·lació d'AFS
- Nova instal·lació d'ACS
- Nou punt de consum d'AFS
- Nou punt de consum d'ACS
- Llumenera existents reubicades
- Interruptor

LLEGENDA REVESTIMENTS BANYS

- R1: Enrajolat de parament vertical
- R2: Pintat de paament vertical
- P1: Paviment cerámic antilliscant
- CR1: Cel ras de plaques registrables



SECCIÓ BANY UC 2



SECCIÓ BANY UC 1



PLANTA BAIXA

D01c

17-04 Abril 2018

PROJECTE DE REPARACIÓ DE LESIONS I DEFECTES CONSTRUCTIUS A LA FUNDACIÓ "ELS GARROFERS"

Carrer Josep Baró, 32
08360 Canet de Mar – BCN –

E: 1/50 | ESTAT REFORMAT - DETALLS SOLUCIÓ PATOLOGIES BLOC C

El promotor | L'Arquitecte

Promotor
Fundació "Els Garrofers"

PERE MARTINEZ PICA – ARQUITECTE

NOTA: ELS DIÀMETRES PROPOSATS RESTEN PENDENTS DE CONFIRMACIÓ QUAN A LA OBRA ES VEGI ELS DIÀMETRES EXISTENTS ALS QUE S'HA DE CONNECTAR.