H1
Humitats per capil·laritat

H2
Filtració lateral interior-interior

H3
Filtració lateral exterior-interior

H4
Filtració vertical coberta

H5
Filtració lluernari

H6
Filtració derivada de patologia

G
Pendents

I
Instal·lacions

J
Patologies relacionades amb juntes

F1
Patologies d'elements de lames de fusta

F2
Patologies dels pòrtics de fusta

E1
Manca de recobriment en estructura
Inclou: repicat i reparació fissures al 25 % de l'estructura

MA
Material Ampits de Finestres

MP
Decoloriment i despreniments material Pintura

MF
Material Ferratges

MPl
Material Pladur

Fisures i Esquerdes

1

2

7

8





3

4

5

6



PERE MARTINEZ PICA – ARQUITECTE

F01

17-04 | Gener 2018

PROJECTE DE REPARACIÓ DE LESIONS I DEFECTES CONSTRUCTIUS A LA FUNDACIÓ "ELS GARROFERS"

Carrer Josep Baró, 32
08360 Canet de Mar – BCN –

E: 1/100 | FOTOGRAFIES PATOLOGIES PLANTA SOTERRANI -2

El promotor | L'Arquitecte

Promotor
Fundació "Els Garrofers"