III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Pere Martínez Pica – ARQUITECTE www.pmparquitectura.es
Pl. Església, 2 1r 1a 08350 Arenys de Mar pmp@pmparquitectura.es Tel. 93.853.61.79
C/ Sant Miquel 43, 2º B 07002 Palma de Mallorca pmp@coaib.es Tel. 971.72.93.15

pmp

FUNDACIÓ ELS GARROFERS
Un lloc per créixer

LLISTAT DE PLÀNOLS

01. EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ

02. ESTAT ACTUAL- PATOLOGIES PLANTA SOTERRANI -2

03. ESTAT ACTUAL- PATOLOGIES HUMITATS PLANTA SOTERRANI -1

04. ESTAT ACTUAL- ALTRES PATOLOGIES PLANTA SOTERRANI -1

05. ESTAT ACTUAL- ESQUERDES I FISSURES PLANTA SOTERRANI -1

06. ESTAT ACTUAL- PATOLOGIES HUMITATS PLANTA BAIXA

07. ESTAT ACTUAL- ALTRES PATOLOGIES PLANTA BAIXA

08. ESTAT ACTUAL- ESQUERDES I FISSURES PLANTA BAIXA

09. ESTAT ACTUAL- PATOLOGIES PLANTA COBERTA

10. ESTAT ACTUAL- PATOLOGIES FAÇANES

11. ESTAT REFORMAT- PLANTA SOTERRANI -1 i PLANTA SOTERRANI -2

12. ESTAT REFORMAT- PLANTA BAIXA

13. ESTAT REFORMAT- PLANTA COBERTA

14. ESTAT REFORMAT- PLANTA COBERTA PENDENTS

15. ESTAT REFORMAT- PLANTA COBERTA JUNTES

16. ESTAT REFORMAT – FAÇANES

17. ZONA D'ENDERROCS PLANTA SOTERRANI -1 i -2

18. ZONA D' ENDERROCS PLANTA BAIXA

19. ZONA D'ENDERROCS PLANTA COBERTA

20. EVALUACIÓ DE CONSOLIDACIÓ DE FONAMENTS

Pere Martínez Pica – ARQUITECTE **www.pmparquitectura.es**

Pl. Església, 2 1r 1a 08350 Arenys de Mar pmp@pmparquitectura.es Tel. 93.853.61.79

C/ Sant Miquel 43, 2º B 07002 Palma de Mallorca pmp@coaib.es Tel. 971.72.93.15

D01a. ESTAT REFORMAT- DETALLS H2 BLOC A

D01b. ESTAT REFORMAT- DETALLS H2 BLOC B

D01c. ESTAT REFORMAT- DETALLS H2 BLOC C

D02. ESTAT REFORMAT- DETALLS H3

D03. ESTAT REFORMAT- DETALLS H4

D04. ESTAT REFORMAT- ALTRES DETALLS

F01. FOTOGRAFIES PATOLOGIES PS-2

F02. FOTOGRAFIES PATOLOGIES PS-1

F03. FOTOGRAFIES PATOLOGIES PB

Pere Martínez Pica – ARQUITECTE **www.pmparquitectura.es**
Pl. Església, 2 1r 1a 08350 Arenys de Mar pmp@pmparquitectura.es Tel. 93.853.61.79
C/ Sant Miquel 43, 2º B 07002 Palma de Mallorca pmp@coaib.es Tel. 971.72.93.15