DETALLS PER A SOLUCIÓ DE PATOLOGIA H2 ALS BANYS DEL BLOC B



BANYS BLOC B - UCS 3 I 4
DIRECCIÓ NOVES PENDENTS I NOVES REIXES DE RECOLLIDA D'AIGUA



BANYS BLOC B - UCS 3 I 4
NOVES INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I SANEJAMENT



BANYS BLOC B - UCS 3 I 4
COTES



BANYS BLOC B - UCS 3 I 4
PLANTA COBERTA



SECCIÓ BANY UC 4



SECCIÓ BANY UC 3



PLANTA BAIXA

D01b

17-04 | Abril 2018

PROJECTE DE REPARACIÓ DE LESIONS I DEFECTES CONSTRUCTIUS A LA FUNDACIÓ "ELS GARROFERS"

Carrer Josep Baró, 32
08360 Canet de Mar – BCN –

E: 1/50 | ESTAT REFORMAT - DETALLS SOLUCIÓ PATOLOGIES BLOC B

El promotor | L'Arquitecte

Promotor
Fundació "Els Garrofers"

PERE MARTÍNEZ PICA – ARQUITECTE

NOTA: ELS DIÀMETRES PROPOSATS RESTEN PENDENTS DE CONFIRMACIÓ QUAN A LA OBRA ES VEGI ELS DIÀMETRES EXISTENTS ALS QUE S'HA DE CONNECTAR.